





GILLES TOOLING

shiho_SC57.shiftholder

Anbauanleitung/manual



Schaltarm und Schrauben demontieren.
Nadellager HK 1412 B einfetten.
SHIHO-SC57 mit Schrauben M6x60
und Distanzen DS14-6-25 auf Lager-
schild aufschrauben.

Anzugsdrehmoment: 10Nm
Schaltarm befestigen.

*Dismantle actuating lever and screws.
lubricate bearing HK 1412 B with grease.
Screw on SHIHO-SC57 with bolt
M6x60 and collar DS14-6-25 onto
bearingshield.*

torque: 10Nm
fix actuating lever.